

Redskabsinspektion gennemført på nedenstående adresse

Kosig grf Legepladser

Kunde

Kosig Grf.
Bork Havn
6893 Hemmet

Rapportudførelse

20 feb 2020

Skema

HOVEDINSPEKTION

Ordrenummer:

2814

Info:

Inspektionsdato:

19-02-2020

	Klassificering	Foto nr:
	Info	1,2,6 m.fl.
	3	4,5,11 m.fl.
	2	3,7,10 m.fl.
	1	
	0	

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på kundens redskaber. Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs professionelle vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er der kun benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard, såfremt de vises i rapporten under en afvigelsesbehandling. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets støddabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt.

Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger.

Redskaber som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden og har afvigelser, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering, en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder, betingelserne for selve inspektionen, samt en smiley baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser.

Side 2, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og standard henvisninger. Til højre for fotoet er der angivet inspektørens klassificering af afvigelsen. Ved fare for liv og/eller lemmer, gives der en rød smiley, uagtet gennemsnitskarakter.

Klassificering:

Info = Såfremt der er registreret afvigelser behandles de herefter, ellers er foto kun til info.

3 = Ingen/små afvigelser registreret d.d. = Ingen eller lille risiko for små skader.

2 = Aktion indenfor 1 måned = Mellem risiko for skader.

1 = Aktion indenfor 1 uge = Stor risiko for skader.

0 = Fare for liv/lemmer, redskabet lukkes straks = Uacceptabel risiko for skader.

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

Område 4 Sydmarken



2 Foto 2

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 2. Gynger
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



3 Foto 3

Sjækler må ikke (som her) indeholde åbninger ml. 8,6-12 mm.

Her vist med 8,6 mm dorn.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.13 Kæder



2

Nr. **Kontroldokumentation**

4 Foto 4

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.

Info diameter 80 cm



5 Foto 5

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 6. Vipper

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



6 Foto 6

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

2

Højden ved udløbsområdet afslutning overstiger den tilladte højde.

Højden må ikke overstige 35 cm.

DS/EN 1176 del 3 pkt. 4.5 Tabel 2



8 Foto 8

-

Område 3 Nordmarken



9 Foto 9

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 6. Vipper

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

10 Foto 10

2

Fodstøtter som denne, opfylder ikke de krav der stilles i den reviderede standard. Ringen som vises må ikke kunne gå ind over støtten, dette for at forhindre evt. øjenskader.

DS/EN 1176 del 6 pkt. 4.6 Fodstøtte



11 Foto 11

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



12 Foto 12

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

13 Foto 13

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 2. Gynger

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



14 Foto 14

Redegynger skal have en minimums frihøjde på 40 cm målt til plant underlag, her er det krav ikke opfyldt.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2. frihøjde



2

Nr. **Kontroldokumentation**

15 Foto 15

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 4. Svævebaner

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



16 Foto 16

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



17 Foto 17

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

18 Foto 18

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



19 Foto 19

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



20 Foto 20

-

Område 1 Fasanvænget



Nr. **Kontroldokumentation**

21 Foto 21

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



22 Foto 22

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 6. Vipper

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



23 Foto 23

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

24 Foto 24

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



25 Foto 25

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 6. Vipper

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



26 Foto 26

2

Fodstøtter som denne, opfylder ikke de krav der stilles i den reviderede standard. Ringen som vises må ikke kunne gå ind over støtten, dette for at forhindre evt. øjenskader.

DS/EN 1176 del 6 pkt. 4.6 Fodstøtte



Nr. **Kontroldokumentation**

27 Foto 27

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 2. Gynger

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



28 Foto 28

Redegynger skal have en minimums frihøjde på 40 cm målt til plant underlag, her er det krav ikke opfyldt.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2. frihøjde



29 Foto 29

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

30 Foto 30

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



31 Foto 31

-

Område 2 Duevænget



32 Foto 32

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

33 Foto 33

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



34 Foto 34

Der er begyndende råd flere steder.
Observer skadens fremskriden.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse.



35 Foto 35

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

36 Foto 36

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 2. Gynger

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



37 Foto 37

Redegynger skal have en minimums frihøjde på 40 cm målt til plant underlag, her er det krav ikke opfyldt.

DS/EN 1176 del 2 pkt. 4.2. frihøjde



2

Nr. **Kontroldokumentation**

38 Foto 38

2

Kæder skal i mindst en retning have en største åbning på 8,6 mm.
DS/EN1176 del 1 Pkt. 4.2.13 Kæder



39 Foto 39

2

Sjækler må ikke (som her) indeholde åbninger ml. 8,6-12 mm.

Her vist med 12mm dorn.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.13 Kæder



40 Foto 40

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Opgaven blev udført af: Kim Bach - Tlf. 28 93 72 24

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!

Næste årlige sikkerhedsinspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet rapporten kun er gældende i 1 år.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk